

河南省生态环境厅

挥发性有机物现场检查记录表

检查时间		2022 年 05 月 26 日 12 时 34 分			
受检单位		中国石化销售股份有限公司宝丰石油分公司商酒务加油站			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县商酒务镇中国石化宝丰商酒务加油站			
被检查人	李龙朝	部门职位	环保负责人	联系电话	13733911523
检查人	翟鹏举	执法证号	16040615101	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	余亚飞	执法证号	16040615106	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
检查情况	一、基本情况 检查项 1：排污许可管理类别 检查结果：简化 检查项 2：是否存在环保手续问题 检查结果：否 检查项 3：是否存在环境管理台账问题 检查结果：否 检查项 4：是否位于涉 VOCs 工业园区及企业集群 检查结果：否 二、检测情况 检查项 5：是否进行手持式 PID 仪现场监测 检查结果：是 检查项 6：PID 检测位置 检查结果：加油站边界 检查项 7：PID 监测值（mg/m3） 检查结果：1.5 检查项 8：PID 监测是否超标 检查结果：否 三、源头控制情况				

	检查项 9: 原辅材料是否明确标注 VOCs 含量 检查结果: 否 检查项 10: 是否存在源头控制问题 检查结果: 否 检查项 11: VOCs 物料含量否有第三方检测报告 检查结果: 否 四、过程控制情况 检查项 12: 是否存在 VOCs 物料存储环节无组织排放问题 检查结果: 否 检查项 13: 是否存在有机液体装卸废气无组织排放问题 检查结果: 否 检查项 14: 是否存在生产工艺过程无组织排放问题 检查结果: 否 检查项 15: 是否存在敞开液面逸散废气无组织排放问题 检查结果: 否 检查项 16: 是否存在设备、管线等密封点无组织排放问题 检查结果: 否 五、末端治理控制情况 检查项 17: 废气收集率(%) 检查结果: 98 检查项 18: 是否存在废气收集问题 检查结果: 否 检查项 19: 治理设施去除率(%) 检查结果: 98 检查项 20: 是否存在治理设施去除问题 检查结果: 否 检查项 21: 治理设施运行率(%) 检查结果: 100 检查项 22: 是否存在治理设施运行问题 检查结果: 其他 检查项 23: 是否存在有机废气排放旁路问题 检查结果: 否 检查项 24: 是否存在非正常工况排放问题 检查结果: 否 检查项 25: 是否存在加油站油气治理问题 检查结果: 否 六、其他环境问题 检查项 26: 是否存在其他环境问题 检查结果: 否
--	---

处理建议			
被检查人	李龙朝	日期	2022-05-26
检查人	翟鹏举	日期	2022-05-26
检查人	余亚飞	日期	2022-05-26