

河南省生态环境厅

挥发性有机物现场检查记录表

检查时间		2022 年 08 月 26 日 17 时 37 分			
受检单位		宝丰陆顺流体科技有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县杨庄镇兴丰一路			
被检查人	陈党辉	部门职位	环保负责人	联系电话	199—79979
检查人	姬晓伟	执法证号	16040615071	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	徐迪	执法证号	16040615070	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
检查情况	一、基本情况 检查项 1: 排污许可管理类别 检查结果: 登记 检查项 2: 是否存在环保手续问题 检查结果: 否 检查项 3: 是否存在环境管理台账问题 检查结果: 否 检查项 4: 是否位于涉 VOCs 工业园区及企业集群 检查结果: 是 二、检测情况 检查项 5: 是否进行手持式 PID 仪现场监测 检查结果: 是 检查项 6: PID 检测位置 检查结果: 喷涂车间外 检查项 7: PID 监测值 (mg/m3) 检查结果: 1.4 检查项 8: PID 监测是否超标 检查结果: 否 三、源头控制情况 检查项 9: 原辅材料是否明确标注 VOCs 含量 检查结果: 是				

检查项 10: 是否存在源头控制问题
检查结果: 否

检查项 11: VOCs 物料含量否有第三方检测报告
检查结果: 是

检查项 12: VOCs 物料含量检测值(%)
检查结果: 小于 10%

四、过程控制情况

检查项 13: 是否存在 VOCs 物料存储环节无组织排放问题
检查结果: 否

检查项 14: 是否存在有机液体装卸废气无组织排放问题
检查结果: 否

检查项 15: 是否存在生产工艺过程无组织排放问题
检查结果: 否

检查项 16: 是否存在敞开液面逸散废气无组织排放问题
检查结果: 否

检查项 17: 是否存在设备、管线等密封点无组织排放问题
检查结果: 否

五、末端治理控制情况

检查项 18: 废气收集率(%)
检查结果: 95

检查项 19: 是否存在废气收集问题
检查结果: 否

检查项 20: 治理设施去除率(%)
检查结果: 88

检查项 21: 是否存在治理设施去除问题
检查结果: 否

检查项 22: 治理设施运行率(%)
检查结果: 98

检查项 23: 是否存在治理设施运行问题
检查结果: 是

问题描述: 活性炭需要更换

检查项 24: 是否存在有机废气排放旁路问题
检查结果: 否

检查项 25: 是否存在非正常工况排放问题
检查结果: 否

检查项 26: 是否存在加油站油气治理问题
检查结果: 不涉及

六、其他环境问题

检查项 27: 是否存在其他环境问题
检查结果: 否

处理建议	1: 是否存在治理设施运行问题: 是 环境问题类型: 一般环境管理问题 整改类型: 立行立改 是否属于重大环境风险问题: 否 是否移交问题: 否		
被检查人	陈党辉	日期	2022-08-26
检查人	姬晓伟	日期	2022-08-26
检查人	徐迪	日期	2022-08-26

WPS PDF编辑试用