河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

<table>
<tr><td>检查时间</td><td colspan="5">2021 年 02 月 03 日 09 时 52 分</td></tr>
<tr><td>受检单位</td><td colspan="5">中国石化销售股份有限公司河南平顶山宝丰石油分公司第一加油站</td></tr>
<tr><td>受检单位地址</td><td colspan="5">河南省平顶山市宝丰县周庄镇中兴路中国石化宝丰第一加油站</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td></td><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">91410421326860721O</td></tr>
<tr><td>被检查人</td><td>余少琴</td><td>部门职务</td><td>环保负责人</td><td>联系电话</td><td>15238267787</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>林德政</td><td>执法证号</td><td>16040615096</td><td>工作单位</td><td>宝丰县环境综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td>记录人</td><td>许永亮</td><td>执法证号</td><td>16040615017</td><td>工作单位</td><td>宝丰县环境综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td>现场检查情况</td><td colspan="5">现场检查时，该站正常营业，污染防治设施运行正常，未发现其环境违法行为。</td></tr>
</table>

图片资料	 
被检查人（签字）	
检查人（签字）	
参与检查人（签字）	