


河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2021年10月14日 17时26分			
受检单位		中国石化销售股份有限公司河南平顶山宝丰石油分公司吕寨加油站			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县石桥镇231省道中国石化平顶山宝丰吕寨加油站			
法定代表人			统一社会信用代码	91410421326862161G	
被检查人	史毛伟	部门职务	环保负责人	联系电话	13721896526
检查人	杨森	执法证号	16040615035	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	张东东	执法证号	16040615097	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	现场检查看到，该加油站2016年11月份现状备案，排污许可证编号91410421326862161G001W，加油时油气回收系统正常运行，集气罩完好。油罐清理时间2019年11月25日，由中环信公司清理并运输。				
图片资料					



序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设内容	污染防治措施	内部环境风险和措施	其他措施
68	中国石化销售有限公司河南平顶山宝丰石油分公司宝丰加油站	中国石化销售有限公司河南平顶山宝丰石油分公司	宝丰县宝丰镇宝丰村231省道与236省道交叉口西	总投资约100万元，占地面积约1678m²，主要建设加油区、站房等，总建筑面积137m²。加油站共有3个地埋式储油罐，配备5台自吸式加油机，汽油储油罐1个、柴油储油罐2个，罐体总容积为90m³，其中汽油储油罐30m³，柴油储油罐60m³。	1、废水：主要为员工以及进站人员产生的生活污水，加油站设4m³化粪池一座，生活污水经化粪池处理后，经雨水管网排入市政污水管网，不外排。 2、废气：主要是来往加油的汽车尾气，加油区设油气回收系统，油气回收效率可达90%以上。 3、噪声：主要为加油机和加油车辆产生的噪声，项目北侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准；其他三侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废：生活垃圾，加油站内设置垃圾箱，收集后交由环卫部门处理。危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和滤泥，油罐每3年清洗一次，清洗时一并交由资质单位处理，不在站内暂存。	危险废物暂存	危险废物暂存

9410400001164

危险废物转移联单

一、危险产生单位填写

中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司	单位盖章	电话	0375-3836014	
河南省平顶山市卫东区		邮编		
河南中环信运输有限公司		电话	0377-60205018	
镇平县遮山镇		邮编		
中环信环保科技有限公司		电话	0377-60205020	
镇平县遮山镇		邮编		
油/水和烃/水混合物	八位码	251-001-08	签收量	0.2000
0.2000	转移量	0.2000	包装方式	桶
易燃性	形态	液态	处置	☐
中转储存 ☐	利用 ☐	处理 ☐	处置	☐

河南中环信运输有限公司

运输时间 2019-11-23 16:39:34.217

汽车 豫RE2096 道路运输证号 豫交运管许可宛字411303004727

中国石化销售有限公司河南 经由地 中环信环保科技有限公司 运输人签字

运输时间

牌号 道路运输证号

经由地 运输终点 运输人签字


三、废物接受单位填写

接受者须知：你必须核对以上栏目事项，与实际不符时，有权拒绝接受。

许可证号 73 接收日期 2019-11-25 10:04:00.757

物处置方式 利用 ☐ 贮存 ☐ 其他 ☐

位负责人签字

	
被检查人 (签字)	史毛伟
检查人 (签字)	张东东
	杨森
参与检查人 (签字)	