


河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2021 年 03 月 02 日 18 时 16 分			
受检单位		中国石油天然气股份有限公司河南宝丰第五加油站			
受检单位地址		宝丰县龙兴路北段			
法定代表人		陈峰	统一社会信用代码	91410421663432787D	
被检查人	陈青青	部门职务	环保负责人	联系电话	15638660067
检查人	余亚飞	执法证号	16040615106	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	张东东	执法证号	16040615097	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	宝丰县环保局监察大队行政执法人员到该站进行现场检查，现场看到，该加油站正常运行，油气回收设施正常运行。				

图
片
资
料



被检查人 (签字)

张东青

检查人 (签字)

张东、女

	陈亚飞
参与检查人 (签字)	