

河南省生态环境厅
快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 03 月 16 日 10 时 35 分			
受检单位		宝丰县鑫隆石油销售有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县张八桥镇中国京油加油站			
法定代表人			统一社会 信用代码	91410421356172399K	
被检查人	王明明	部门职务	环保负责 人	联系电话	13383756888
检查人	张东东	执法证号	16040615 097	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
记录人	马冬冬	执法证号	16040615 069	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
现场 检 查 情 况	现场检查该加油站正在营业，环评手续齐全，油气回收装置正常运行。				

图
片
资
料



被检查人（签字）

Handwritten signature of the person being inspected.

检查人（签字）

Handwritten signature of the inspector.

Handwritten signature of the participant.

参与检查人（签
字）