

# 河南省生态环境厅

## 快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 06 月 09 日 15 时 41 分			
受检单位		平顶山市博翔碳素有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县商酒务镇 241 省道博翔碳素有限公司			
法定代表人		张春生	统一社会信用代码	914104216716982020	
被检查人	张春生	部门职务	环保负责人	联系电话	13233718886
检查人	李光辉	执法证号	16040615003	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	谢俊勇	执法证号	16040615068	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	现场检查时，该企业正常生产，废气污染防治设施运行正常，在线监测数据上传正常，污水处理设施运行正常，生活污水无外排。未发现环境违法行为。				

图  
片  
资  
料



被检查人(签字)

张春生

检查人(签字)

刘收身

李光辉

参与检查人(签字)