

河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 07 月 27 日 09 时 10 分			
受检单位		中石油第三十七加油站			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县父城街道中国石油平顶山第 37 加油站			
法定代表人		佟胜欣	统一社会信用代码	91410421780533536G	
被检查人	佟胜欣	部门职务	环保负责人	联系电话	13623756618
检查人	徐迪、姬晓伟、石磊	执法证号	16040615070、 16040615071、 16040615072	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	何超华	执法证号	16040615129	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：现场检查中，该加油站运行正常，油气回收装置运行正常，无环保违法行为。 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图 片 资 料	
被检查人（签字）	佟月欣
检查人（签字）	何超华
参与检查人（签字）	