

河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 07 月 26 日 17 时 37 分			
受检单位		宝丰县恒利洗煤有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县文峰街道宝丰县环境监察大队东湖公园			
法定代表人			统一社会信用代码	914104217583801980	
被检查人	陈青岐	部门职务	环保负责人	联系电话	152***80006
检查人	姚留旺、 闫树凯	执法证号	16040615020、 16040615022	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	余亚飞	执法证号	16040615106	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：现场检查看到该业已停产，物料全密闭，建议做好日常洒水保洁工作。 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图片资料		
被检查人（签字）	陈青伟	
检查人（签字）	余亚飞	
	刘向前 闫树凯	
参与检查人（签字）		