


河南省生态环境厅
快速执法检查记录表

检查时间		2023 年 01 月 12 日 16 时 33 分			
受检单位		中国石化销售有限公司河南平顶山宝丰石油分公司 皮庄加油站			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县父城街道宝州路中国石化宝 丰皮庄加油站			
法定代表人		田家瑞	统一社会 信用代码	9141042132686145X0	
被检查人	田家瑞	部门职务	环保负责 人	联系电话	15836990766
检查人	李俊波、 李亚航、 何超华	执法证号	16040615 040、 16040615 119、 16040615 129	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队、 宝丰县环境综合 行政执法大队、 宝丰县环境综合 行政执法大队
记录人	刘鼎	执法证号	16040615 037	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
现场 检 查 情 况	检查情况：经现场检查，该加油站正常营业，油气回收设备运行正常。无环保违法行为。 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图
片
资
料



被检查人（签字）

田家瑞

检查人（签字）

文鼎

	何超平
参与检查人 (签字)	李俊波