

河南省生态环境厅  
快速执法检查记录表

检查时间	2023年05月16日16时05分				
受检单位	宝丰县公路局沥青搅拌站				
受检单位地址	河南省平顶山市宝丰县肖旗乡241省道平顶山中亚公司沥青拌和站				
法定代表人		统一社会信用代码	12410421416945892M		
被检查人	梁召非	部门职务	环保负责人	联系电话	13592194849
检查人	李亚洲	执法证号	16040615019	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	李少恒	执法证号	16040615016	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：宝丰县生态环境执法人员到宝丰县公路局沥青搅拌站现场检查，该站现停产中。现场要求该站负责人加强厂区卫生，洒水降尘。 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图  
片  
资  
料



被检查人 (签字)

梁石非

检查人 (签字)

李少恒

李亚刚

参与检查人 (签  
字)